


# Zinc Spray — Çinko Sprey

**Metal parçaların korozyona karşı korunması için çinko kaplama spreyi**

**AER2506**

## ÜRÜN TANIMI

Karoser parçalarında kaplama, astarlama ve rötuş için kullanılır. Tarım makineleri, römork, silo, sera, iş makineleri, çelik konstrüksiyon vb. alanlarda, çoğunlukla arazide yaygın olarak kullanılır. Çinko sprey son derece dayanıklı ve esnektir. Aktif metal parçaları korur ve kendi içinde elektrokimyasal süreçleri tamamlar. Korozyona karşı aktif koruma sağlar.

## ÖZELLIKLER

- Uzun Süreli Çinko Kalkanı
- Aktif Pas Direnci
- Esnek, Dayanıklı Kaplama
- Astar Kaplama ve Rötuş
- Aerosol Kutu
- Tam Kapaklı

## KULLANIM ŞEKLI

1. Çalkalayın ve Hazırlayın — İyice çalkalayın ve yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. 10-20 cm Mesafeden Sıkın — Yüzeye ince ve eşit bir tabaka uygulayın.
3. Kurumaya Bırakın — Katlar arasında kaplamanın tamamen kurumasını bekleyin.
4. 8 Saat Önce Uygulayın — Optimum koruma için maruziyetten en az 8 saat önce uygulayın.

## FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| **Fiziksel hali** | Aerosol. Etken madde: sıvı. |
| **Renk** | Gri (çinko) |
| **Koku** | Karakteristik (çözücü) |
| **Yoğunluk** | ≈ 0,90 g/cm³ (sıvı içerik) |
| **pH** | Uygulanamaz (su içermez) |
| **Suda çözünürlük** | Çözünmez |

## AMBALAJ BILGILERI

| Ürün Kodu | Ambalaj | Koli İçi | Barkod |
|---|---|---|---|
| AER2506 | 400 ml | 24 | — |

## DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

## GÜVENLIK UYARILARI



**Uyarı kelimesi: Tehlike**

- H222 – Aşırı alevlenir aerosol.
- H229 – Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir.
- H315 – Cilt tahrişine yol açar.
- H319 – Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H410 – Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- P102 – Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P210 – Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin.
- P211 – Açık aleve veya diğer tutuşturma kaynaklarına püskürtmeyin.
- P251 – Kullandıktan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
- P410+P412 – Güneş ışığından koruyun. 50 °C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- P273 – Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280 – Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338 – GÖZLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P391 – Döküntüyü toplayın.
- P501 – İçeriği / kabı onaylı bir atık bertaraf tesisine gönderin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.